

NISSAN NAVARA 2.5 FULL CLIMA 4 X 4



Itemnr 316076
 Soort Bestelwagen
 Specificatie Pick-up
 Registratiejaar 2009 / 02
 Kilometerstand 288.281 km
Chassisnummer
 VSKBVND40U0274085

Technische conditie 
Opmerkingen
 FULL CLIMA 4X4
 (A15)



Prijs € 8400

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x4
Laadvermogen	875 kg
Eigen gewicht	1.930 kg
Totaalgewicht	2.805 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	3.000 kg
Trekhaak	✓
Wielbasis	320 cm
Vering type	bladvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Airconditioning	✓
Aantal airbags	2
Parkeerhulp	Geen
Elektrische ramen	✓
Elektrische spiegels	✓
GPS navigatie	✓
Kleur	Zwart
Verwarmde spiegels	✓
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	126 Kw (171 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	4
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Opbouw model	L1H1 – Korte wielbasis, laag dak
Laadbak lengte	186 cm
Laadbak breedte	149 cm
Laadbak hoogte	46 cm
Laadvloer hoogte	74 cm
Imperiaal	Geen
Achtersluiting	achterklep

Stoelen

Zitplaatsen	2
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	FULL CLIMA 4X4
-------------	----------------

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	4 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 225/70R16,0
spiraalvering
Schijfrem



2

Bandenmaat: 225/70R16,0
bladvering
Trommelrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen